


## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	幕山	交通量が多く、横断の際に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 路面表示, 外側線の設置	○	
2	幕山	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		

# 幕山小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

