


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	松永	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。信号機がないため、横断が困難。	【警察】済 横断歩道の新設 【市】 水路の蓋かけ 歩道の延長 中央線の再設置 照明灯の新設 【学校・地域】済 通学路の変更		道路管理者分は横断歩道の施工後に引き続き工事予定。
2	松永	ケーズデンキが建設予定であるため、交通量が多くなると予想される。	【学校・地域】済 通学路の変更 【市】 道路改良工事		店舗建設工事の間のみ、工事車両を避けるため、通学路を変更した 道路改良は南松永幹線完了後に着手 ※2014年度(平成26年度)からの継続
3	松永	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。信号機がないため、横断が困難。	【警察】 横断歩道の設置 【学校・地域】 標示看板の設置 【市】 待ち場の設置	○	市道 南松永松永幹線 【警察】信号機の上申は継続していくが、見通しは厳しい。 ※2014年度(平成26年度)からの継続
—	松永	抜け道として利用している車が多く、スピードを落とさず入ってくるため危険。	【市】 路面標示 【警察】済 ゾーン30	○	生活道路対策エリア ゾーン30

松永小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

