

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	柳津	旧県道と交差する地点で、旧県道を通る車を確認しづらい。	【市】 路面標示の設置	○	
2	柳津	側溝の鉄格子のふたが壊れているため、つまづく危険性がある。	【市】 路側帯のカラー化 【県】 バイパス		【市】 2020年度完了予定 【県】 (主)鞆松永線 関連路線整備による交通量の軽減

柳津小学校

