

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	湯田	多くの児童がこの交差点を渡るため、とても混雑し、危険である		/	通学路外
2	湯田	歩道の道幅が狭い上、そこを多くの児童が通るため、車道に出そうになる児童がいる。	【県】 防護柵の設置	○	
3	湯田	側溝にふたがなく、靴がはまって落下したことがある。	【市】 ポストコーン設置		
4	湯田	歩道の横に低い畑があり、児童が自動車をよけようとして落下したことがある。	【県】 転落防止柵の設置		
5	湯田	防火用池の柵が低いため、危険である。	【市】 注意喚起看板設置 【学校・地域】 通学路看板設置		【学校・地域】 看板設置までの間、通学路を変更
6	湯田	見通しが悪く、車道まで出ないと安全が確認できない。	【県】 樹木の伐採等	○	


## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	湯田	湯田村駅近くの道幅が狭い上、交通量が多い。歩行者は危険である。踏み切りを車が通る上、幅が狭く歩行者は危険。	【市】 路面標示 【学校・地域】済 登下校指導		【学校・地域】 通学路の変更を検討したが、交通量を勘案し、通学路の変更はしない。継続した登下校指導を実施。
8	湯田	交通量が多く、過去に何度か大きな事故があった。スピードを出した車が歩道に入ってきたことがある。			防御柵の設置を要望。 →橋上の防御柵設置要望については、橋の構造上、設置は困難である。
9	湯田	坂を上がってすぐ車道があるので、見通しが悪い。また、登下校の時間帯は交通量が多い。	【警察】済 横断歩道の引き直し 【市】 カーブミラーの設置		
10	湯田	水路にふたがなく、歩行者が落下したことがある。	【市】 転落防止柵	○	
11	湯田	水路にふたがなく、歩行者が落下したことがある。	【市】 転落防止柵	○	
12	湯田	水路にふたがない所があり、歩行者が落下する危険がある。	【市】 転落防止柵		2020年度完了予定

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	湯田	水路への転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵		

# 湯田小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

