


## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	曙	交通量が多く、車が曲がる時に歩行者が巻き込まれそうになる。	<b>【警察】</b> 横断歩道の新設 <b>【市】</b> ドット線の設置 ポストコーン設置 横断歩道カラー化 外側線の引き直し <b>【学校・地域】</b> カラー路側帯を通るよう指導	○	
2	曙	交通量が多く、車が曲がる時に歩行者が巻き込まれそうになる。	<b>【市】</b> 外側線の引き直し ポストコーン設置	○	
3	曙	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	<b>【学校・地域】</b> 信号を通る指導をする	○	
4	曙	一時停止の車により、横断中の児童が道路側へはみ出て通行し、車にひかれそうになる。	<b>【市】</b> ドット線を設置	○	
5	曙	一時停止を含む交差点である。横断歩道の手前で一旦停止をし、発車するため事故が多発している。横断歩道を消し、一時停止線を交差点左右が見える位置まで移動してほしい。	<b>【警察】</b> 停止線の修復 横断歩道の削除	○	

# 曙小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

