

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	本郷	道路幅が狭いにも関わらずバイパスの抜け道として交通量が多く、車のスピードが出ているため、道路歩行時・横断時に危険を感じる。	【警察】 パトロールの強化 【市】 路面標示の設置	○	
2	本郷	通学路横の側溝に深い場所があり落ちると危険(低学年が側溝の浅い場所によく落ちてけがをしている。)	【県】 転落防止柵の設置	○	
3	本郷	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
4	本郷	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		本郷川の占用になるため広島県との協議が必要

# 本郷小学校

凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

