

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	西深津	交通量はそれほど多くないものの、横断歩道がないところを横断することになるため、車の通行がある時に、戸惑いや危険を感じる。	【市】 横断部カラー化 外側線の設置 ポストコーン設置 【学校・地域】 済 ストップマーク設置	○	
2	西深津	横断歩道はあるものの、ある程度の交通量があるために、横断する際に危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 外側線・ゼブラ・路面標示の設置 ポストコーンの設置 交差点マークの設置	○	

西深津小学校

