

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	緑丘	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	【市】 外側線の引き直し 【学校・地域】 飛び出し注意人形の設置 見守り指導	○	【学校・地域】 通学路の変更は難しいため、保護者による見守りを徹底する。
2	緑丘	交通量が多く、見通しが悪く、車のスピードが出ているため横断時に危険を感じる。	【警察】済 停止線の修復 【市】 外側線の引き直し 【学校・地域】済 交通安全指導		2020年度完了予定
3	緑丘	交通量が多く、見通しも悪いため、児童が横断の際に危険を感じる	【警察】 「止まれ」の修復 規制標識の更新 【市】 転落防止柵の設置 水路蓋掛け 【学校・地域】 見守り指導	○	
4	緑丘	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
5	緑丘	登下校時に車の交通量が多いため、横断時に危険を感じる。		/	<ul style="list-style-type: none"> ・2016年度随時点検分 ・警察にて横断歩道の設置を公安委員会と検討したが、設置は難しいという結果になった。

緑丘小学校

