


# 旭丘小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
旭丘	1	2020	ゴミ出しに来た車が駐車し、児童の通学を妨げる。	対策可	【学校・地域】 地域住民への啓発	点検内容がすべて対応完了	
旭丘	2	2020	下りの停止線が横断歩道に近いため、スピードを緩めるタイミングが遅かった場合、児童と接触する危険性がある。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し(下りの停止線を移設)	点検内容がすべて対応完了	
旭丘	3	2020	交通指導員が児童を見守りながら横断させていても、横断歩道に進入しそうになる車が時々ある。(誤発進を含む。)	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し(予告マーク(◇)のみ)	点検内容がすべて対応完了	