


# 内海小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
内海	1	2020	歩道が狭い。見通しのよい道路で車のスピードが出ているため、通行時に危険を感じる。	対策可	【県】 ドット線の設置	点検内容がすべて対応完了	路面標示はカーブ毎に設置済み
内海	2	2020	信号機はあるが横断歩道の線が消えているため、自動車の運転手から分かりにくく歩行者を意識しにくい。また、見通しが良い道路のため、走行自動車のスピードが出やすい。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	【県】 陸橋の改修工事計画あり →必要に応じて、警察等と路面 標示について協議する