


大谷台小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
大谷台	1	2020	信号のない横断歩道で、直進車がスピードを落とさず通過することが多い。	対策可	<p>【警察】 対応完了 横断歩道の引き直し 横断歩道(停止線)の引き直し</p> <p>【市】 横断歩道のカラー化(2箇所) 減速を促す路面標示(2箇所)</p> <p>【学校・地域】対応完了 地域住民への啓発</p>	対応中	<p>【警察】 横断歩道は引き直し済み(停止線は2021年度に引き直し予定)</p> <p>【市】 2022年度に実施予定</p> <p>※交差点手前のドット線設置については、地域の意見を集約したうえで、学校を通じて要望する →地域の意見を集約した結果、ドット線ではなく、次の対策を要望する</p> <p>①横断歩道のカラー化(2箇所) ②減速を促す路面標示(2箇所) ③横断歩道(停止線)の引き直し</p>