







# 大津野小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の間
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
大津野	1	2020	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	【市】 道路の幅員減少やポストコーンの設置、外側線の引き直し等は、一般要望として対応
大津野	2	2020	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【学校・地域】 見守り指導 地域への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	【警察】 信号機設置について県警本部へ報告済み(対応は困難) ※ハード面の対策はこれ以上困難 【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中
大津野	3	2020	標識等がないため、横断時に危険を感じる。	対策可	【市】 外側線の引き直し 交差点マークの設置	未対応	2022年度に実施予定
大津野	4	2020	交通量の多いところであるが、児童の横断時に危険を感じる。	対策可	【市】 交差点マークの強調標示	未対応	【学校・地域】 薄くなっている一時停止規制の引き直し要望あり 【市】 2022年度に実施予定