



熊野小学校(1)



熊野小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
熊野	1	2020	道幅が狭く、道の両側が崩れかかっており、誤って溝に転落する恐れがある。	対策可	【市】 水路への蓋掛け	対応中	下流側水路の地権者より、流れる方向を変更してほしい旨の要望あり(工法等の検討が必要なため、整備には数年を要する)
熊野	2	2020	道の端が崩れかかっており、誤って溝に転落する危険性がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置(通学路沿い)	点検内容がすべて対応完了	
熊野	3	2018	溝が深く、柵もないため転落する恐れがある。	検討中	【学校・地域】 対策案を集約する	未対応	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号6] (対策内容:転落防止柵の設置) 再度地域と協議が必要
熊野	4	2020	道の端が崩れかかっており、誤って川に転落する恐れがある。	検討中	【県・市】 対策案を検討する	未対応	【学校・地域】 数年前より要望しているが対策が成されていない(直近にも乗用車の転落死亡事故あり) →対策が進まない理由と検討経緯の報告を要望(対策例:パイプガード)
熊野	5	2018	水路に転落の危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号5]
熊野	6	2018	道路が狭い。路面が凹凸で転倒の恐れがある。	対策可	【市】 舗装補修の実施	対応中	2014年度(平成26年度)からの継続[2018点検箇所番号8] 2017年度から計画的に実施中 2022年度に完了予定