


# 樹徳小学校





学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
樹徳	1	2020	交通量が多く、車のスピードが出ており、交差点に信号機がないため、通学等横断時に危険を伴う。また、交差点への進入車両も非常に多い。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
樹徳	2	2020	交差点で横断歩道・信号機もなく、交通量も多く、スピードを出している車もあり、非常に危険である。道幅も狭い。	対策可	【警察】 対応完了 一時停止規制の修復 【市】 外側線の引き直し 対応完了 歩道の設置等 【学校・地域】 対応完了 ストップマークの設置	対応中	※都市計画道路(鷹取本庄線) へ歩道設置等の計画あり →完成後、学校・地域で通学路 の変更を検討する