



千田小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
千田	1	2020	日中でも薄暗く、カーブミラーも無いので見通しが悪い。 道路が狭く、溝に落ちる危険がある。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	未対応	
千田	2	2020	道幅が狭く、離合が難しく、車道にはみ出たり、歩行者と自転車との接触事故が多い。	検討中	【県】 歩道拡幅を検討	未対応	
千田	3	2020	高架下の通路に明かりが無く、冬季の夕刻には暗く危険である。 横断歩道が無く渡るのに危険である。	対策可	【警察】 横断歩道の設置 【市】 外側線の引き直し ポストコーンの設置	点検内容がすべて対応完了	【警察】 県警本部に報告済み(2021年度に設置予定) 2021年3月4日 警察による交通事故再発防止現地検討会を実施
千田	4	2020	児童の登校時に自動車と接触する恐れがある。	対策可	【市】 外側線の引き直し グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
千田	5	2018	歩道が途中で切れており、そこから深さ1mほどの溝が続く。蓋や柵、ガードレールが設置されてなく、溝に落ちたり、車に巻き込まれるなどの危険がある。	対策可	【市】 床版の設置	対応中	2014年度(平成26年度)からの継続[2018点検箇所番号5] 地元調整中であつたが、2021年度以降着手可能な状態となった