


常石小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
常石	1	2020	沼隈町根引に下りる三叉路で、カーブミラーがなく危険。	対策可	【市】 ガードレールの設置	点検内容がすべて対応完了	
常石	2	2020	横断歩道はあるが、歩行者注意の文字がなく、ある方がより安全である。	対策可	【市】 路面標示(横断児童あり)の設置	未対応	地元検討中
常石	3	2020	道路幅がなくガードレールもないため、車とすれ違う際に危険がある。	対策不可	要望理由が不明のため、保留	点検内容がすべて対応完了	
常石	4	2020	通勤時、ショートカットのために進入してくる車があり、道幅も狭いため危険である。	対策可	【警察】 南進右折禁止規制の設置 →対策内容について、学校・地域より再検討要望あり →一方通行ではなく、南進右折禁止の時間規制(7:00~8:00)(土日休日を除く)を設置する。	点検内容がすべて対応完了	【警察】 車両の流入路を調査した結果、時間規制を設置しなくても、当該規制でショートカットする車両を根絶可能 →【学校・地域】 終日「南進右折禁止」となると地域住民の生活に支障をきたすため、「時間規制」の設置を再要望 →【警察】 学校・地域からの再要望を踏まえて、対策案を再検討 →【警察】 南進右折禁止の時間規制の設置は、年内新設予定 →【警察】対応完了