







津之郷小学校

凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



津之郷小学校



17 18

2

1

3 4

2

5

11

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
津之郷	1	2020	ポールは設置してあるが、登下校する児童のみならず、保護者も転落し重傷を負った。溝が深く、大変危険。	対策可	【市】 転落防止柵の設置(地域の了承を得た後)	対応中	
津之郷	2	2020	道路が狭く、車両の交通量が多いため危険である。	対策可	【県】 都市計画道路(山手赤坂線)の整備により、御幸松永線の安全確保に繋げる	未対応	福山幹線道路事業課