



# 能登原小学校



## 凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)





学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
能登原	1	2020	現在は、川沿いの通学路に鉄筋にロープが張ってある簡易柵なので、児童が落下する危険性がある。	対策不可	【県】 これ以上の対策は実施困難	点検内容がすべて対応完了	
能登原	2	2020	県道にある交差点への信号機の設置。 交通量が多く車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【警察】 黄色線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
能登原	3	2020	県道にある交差点への信号機の設置。 交通量が多く車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し(南側)	点検内容がすべて対応完了	
能登原	4	2020	児童が歩行する県道47号北側には歩道がないため、路側帯を通行している。	対策可	【県】 横断歩道のたまり(待機所)の設置 【警察】 対応完了 横断歩道の設置	対応中	待避所については、既に歩道の切下げをしている場所を予定(Cバリューズさん花壇前)