



東小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
東	1	2020	横断歩道が消えかけている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
東	2	2020	通行量が多いわりに、歩道が整備されていない。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
東	3	2018	歩道橋が古く、壊れかけているところがあるので危険。 歩道橋を降りたらすぐに道路のため、交通量も多く危険。	対策可	【市】 交差点改良(関連路線整備による交通量の軽減)	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[点検箇所番号13] 都市計画道路 津之郷奈良津線