


引野小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
引野	1	2020	引野無線所のそばの崖が、ネットやコンクリによる補修がはがれ、崩れそうになっている。	対策可	【学校・地域】 地権者への要望伝達	未対応	
引野	2	2020	竹の内口交差点。かつて死亡事故のあった交差点だが、横断歩道の線が見えなくなり危険。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
引野	3	2020	県警公舎前交差点。横断歩道が見えなくなり、車が停止してくれない。登校時かなりのスピードで車が通過し危険。	対策可	【警察】 対応中 横断歩道の引き直し(学校側) 横断歩道の撤去(国道側) 【市】 路面標示(横断児童あり)の設置 外側線・センターライン(両端)の 引き直し	対応中	【警察】 横断歩道の引き直し・撤去は、市 対応後に実施予定 【市】 2022年度に実施予定
引野	4	2020	道路が陥没し、雨の日は猛スピードで走る車に水たまりの水をかぶせられる。 ※2年前の点検時に近くの別の場所を補修。	対策可	【市】 舗装補修の実施	点検内容がすべて対応完了	
引野	5	2020	小学校校門坂の下。朝の通学時に車がスピードを出し危険。横断歩道、止まれの文字が見えなくなっていて、停車しない車もいる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
引野	6	2020	県営住宅ぐるぐる坂下。登校時、車が速いスピードで降りてくるため危険。	対策可	【市】 路面標示(減速)の設置(下りの 車両に対して)	未対応	2022年度に実施予定