


# 深津小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
深津	1	2020	車両がスピードを出し、停止しないため危険である。	対策可	【市】 路面標示(止まれ)の強調標示	点検内容がすべて対応完了	
深津	2	2020	交通量が多く通行時に危険を感じる。	対策可	【市】 外側線・ドット線・交差点マークの 設置	点検内容がすべて対応完了	
深津	3	2020	交通量が多く車がスピードを出すため、通行時に危険を感じる。	対策不可	路面標示(横断児童あり・減速) が設置されて対策済みのため、 対策不要	点検内容がすべて対応完了	
深津	4	2020	津野ガレージ前の交通量が多く、道幅が狭いため危険である。	対策可	【市】 外側線の設置	点検内容がすべて対応完了	
深津	5	2020	交通量が多く、見通しが悪いため危険である。	対策可	【警察】 一時停止規制の修復	点検内容がすべて対応完了	
深津	6	2020	交通量が多いが信号がなく、横断時に危険である。	対策可	【学校・地域】 登下校指導	点検内容がすべて対応完了	【警察】 信号機設置については、県警本部へ報告済み(設置は困難)  【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中
深津	7	2020	朝の通勤時、通り抜け道路として通行する車両の交通量が多く、またスピードを出しているため危険。	対策可	【市】 交差点マークの設置 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
深津	8	2020	フェンスや鉄板がないため、児童がよく転落する。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
深津	9	2020	7:30~8:30は車両通行止めであるが、進入する車があり危険。	対策可	【警察】 パトロールの実施 【学校・地域】 カラーコーンの追加設置	点検内容がすべて対応完了 深津交番へパトロール要請済み	