



箕島小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区(境)
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
箕島	1	2020	歩道が一段高くなっているが、転落を防止する柵はなく、登下校中の児童が誤って車道に落ちてしまう危険がある。	対策可	【市】 ガードパイプの設置	点検内容がすべて対応完了	
箕島	2	2020	登校時は西側、下校時は東側を通行している。JA前から学校の正門まで、グリーンベルトを塗装していただいた。登校時には、JAの横断歩道の手前で、グリーンベルト側に道路を横切る必要がある。この道路にもグリーンベルトを塗装していただくことで、道路を横切らず、学校まで登校することができる。	対策可	【市】 外側線・グリーンベルトの設置 水路の蓋掛け(土地所有者の了承を得た後)	対応中	
箕島	3	2020	水路に蓋がない。水路の深さが60cmあり、かなり深い。	対策可	【市】 外側線・グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
箕島	4	2020	道路の幅員が狭く、児童の登下校時に車と接触する危険がある。	対策可	【市】 道路改良の実施(新涯箕島線の道路整備により、箕島17号線の交通量減少を図る)	対応中	