


広瀬小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検 年度	危険内容	対策可否 ステータス	通学路対策予定内容 できない理由	対策状況ステータス	備考
広瀬	1	2020	児童養護施設正門から道路を横断して歩道に入る際、「児童注意」の標示はあるが、横断歩道がなく危険である。	対策可	【県】 カラー横断帯の設置	点検内容がすべて対応完了	(井関加茂)広瀬学校
広瀬	2	2020	路線バス通学の児童が、バス下車後、道路を横断して正門に入るが、正門前に横断歩道がなく危険である。	対策可	【学校・地域】 見守り指導の実施 ※①通学路の変更(学校・地域)、②横断歩道の移設(警察)、③路面標示の設置(県)を必要に応じて検討する	点検内容がすべて対応完了	②の対策とする場合、地域の意見を集約したうえで、地域から警察に要望する 【学校・地域】 見守り指導は適宜実施中
広瀬	3	2020	小学校から中学校へかけての歩道は通学路であり、車道は大型車が多く、縁石だけでは危険である。	対策可	【県】 ガードパイプの設置	点検内容がすべて対応完了	(井関加茂)広瀬学園 200m区間のうち、外カーブへガードパイプを設置