


学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
旭	1	2021	児童が横断歩道を渡っているのだが、線が薄くなっている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
旭	2	2021	児童が横断歩道を渡っているのだが、線が薄くなっている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
旭	3	2021	大雨で信号待ちの際、自動車から水を散らされる。	対策可	【国】 舗装補修の実施	点検内容がすべて対応完了	

旭小学校



凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 6484

