

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
旭丘	1	2021	車の通行量が多いにもかかわらず横断歩道がない。(登校児童数も多い。)	対策可	【学校・地域】 標示看板(通学路)の設置 →ストップマークの設置	点検内容がすべて対応完了	横断歩道の設置基準を満たさない 標示看板を設置する適当な場所 がなかったため、ストップマーク の設置の対応とした。
旭丘	2	2021	車が高速で進入する交差点。(2021年度も接触には至らないが、寸前で急停止するケースがあった。)JFEに通勤する車の裏道にもなっている。	対策可	【警察】 横断歩道(停止線・予告マーク)の引き直し 速度規制標識の増設	点検内容がすべて対応完了	【学校・地域】 沿線の横断歩道引き直しを踏ま えて、通学路変更済み
旭丘	3	2021	見通しの悪い小さな交差点にもかかわらず、通行する児童数も車多い。児童を避けようとする、車対車の正面衝突が起きかねない。	対策可	【学校・地域】 ストップマークの設置 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	外側線は引き直し済み
旭丘	4	2021	渋滞中の車列の間を横断するため、車列反対側車線の車が、車列から出てくる児童に気づきにくい。(2021年6月1日に接触事故発生)	対策可	【警察】 横断歩道(停止線)の引き直し 速度規制標識の増設 【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	

旭丘小学校

