


学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
有磨	1	2021	三叉路であり、朝は交通量が多く、前の停止している車を抜いていく車もあるため、横断時に危険を感じる。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	
有磨	2	2021	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
有磨	3	2021	この通学路は、東之面の児童が小学校へ徒歩で通学しているところですが、この反対側から中学校の自転車通学(久田谷・東之面・芦名台団地及び天神・山方・上枝広)以外の自転車がほぼ通り、この場所に車が入ってくると避ける場所が無い為、水路に蓋をしてほしい。この手前の交差点(三叉路)は、救急車が一度で回れず切替え運転して幅員も狭い。	対策可	【市】 水路への蓋掛け	点検内容がすべて対応完了	
有磨	4	2021	この場所は、久田谷の通学路ですが、幅員も狭く山側の木が道路の上を覆って、反対側に有る電線にまで伸びて雨上がりには雫が落ち、雪の時には枝が下がり危ないので、木を切ってもらよう久田谷連絡員に言われ、上本郷地区担当の土木連絡員に連絡し、福山市及びNTTに伝えると言われた。	対策可	【学校・地域】 土地所有者への声掛け(樹木伐採)	点検内容がすべて対応完了	官地ではないため、市では対応できない
有磨	5	2021	有地交番前のガードレールが曲がっている。	対策可	【市】 ガードレールの修繕	点検内容がすべて対応完了	
有磨	6	2021	旧保育所の近く。川沿いの道路が狭く、歩道もない。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	地域による草刈りを実施済み
有磨	7	2021	高学年のマラソンコースで、農道から旧道に入って200m程右に上がったところのコンクリートの下が空洞になっている。	対策可	【市】 舗装補修の実施	点検内容がすべて対応完了	

有磨小学校 (1)



有磨小学校 (2)

