学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	対策可否ステータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
伊勢丘	1	2021	登校時は，保護者や教職員が交通指導をしているが，坂道であり，下校時は横断するのに危険である。先日，縁石に車が乗りあげる事案が発生した。	対策可	【市】 路面標示（横断児童あり）の設置	点検内容がすべて対応完了	

伊勢丘小学校


凡　　例
学校からの要望点検箇所
小学校区の境
通学路
小学校
検討路線(整備予定路線)
N
伊勢丘小学校
伊勢丘小学校
1
緑丘小学校
縮尺　1：6500
100　50　0　100　200