


学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
遺芳丘	1	2021	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【市】 路面標示(歩行者注意)の設置 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
遺芳丘	2	2021	道幅が非常に狭い箇所にもかかわらず交通量が多く、車のスピードが出ているため、通行時に危険を感じる。	対策不可	案①国道2号線の横断歩道を渡る 案②時間規制を新設する 案③トンネル内にラバーポールを設置する →学校・地域で話し合い、結果を報告してもらう →2022年度(令和4年度)合同点検へ引き継いで取り組んでいくため、2021年度(令和3年度)分は一旦整理する	対策実施困難	注意喚起の看板、グリーンベルトは設置済み
遺芳丘	3	2021	交通量が多く、車のスピードが出ているため、横断時に危険を感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 路面標示(歩行者注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	
遺芳丘	4	2021	道幅が狭いが、通学時間帯に交通量が多く、通行時に危険を感じる。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
遺芳丘	5	2021	通学時間帯にスピードを出す車の通行があり、通行時に危険を感じる。	対策可	【市】 路面標示(歩行者注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	
遺芳丘	6	2021	通学時間帯にスピードを出す車の通行がある。	対策可	【市】 路面標示(歩行者注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	
遺芳丘	7	2021	通学時間帯にスピードを出す車の通行があるが、舗装がほとんど消えており、送迎バスの運転に危険を感じている。	対策可	【市】 外側線・中央線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
遺芳丘	8	2021	道幅が狭いが、通学時間帯に交通量が多く、通行時に危険を感じる。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	【市】 2024年度末完成予定で道路改良工事を行っているため、完成後の交通状況を踏まえて対策を検討する(松永建設産業課、福山道路・幹線道路課) →決定していた対策(改築対応(バイパス整備等))は、引き続き取り組んでいく
遺芳丘	9	2021	通学時間帯に交通量が多く、横断時に危険を感じる。	対策可	【市】 路面標示(歩行者注意)の設置 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
遺芳丘	10	2021	狭い。段差あり。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	(都)駅前府中線 【市】 決定していた対策(改築対応(バイパス整備等))は、引き続き取り組んでいく

遺芳丘小学校 (1)



遺芳丘小学校 (2)

