


学校名	位置 図番号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
大谷台	1	2021	大谷台交差点から白坂まで夏場の日向の日差しが強い。日陰側を通れるように東西通行自由選択できないか？	対策不可	季節や天候に応じて通学ルートを変更するため、対策不要(学校とPTAで要協議)	点検内容がすべて対応完了	経過観察・保留
大谷台	2	2021	大谷台交差点横断歩道4か所の内、3か所が薄くなり、停止線も含めて塗り直しが必要。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
大谷台	3	2021	白坂の樹木の枝が電線にかかっているものがあり、強風により電線が切断、または枝が折れて落下の危険がある。	対策可	担当課(教育委員会施設課)と連携し、要望を受けて、定期的な樹木伐採を実施する	点検内容がすべて対応完了	大谷台小学校の敷地内になる
大谷台	4	2021	白坂、斜面より土砂が直撃する危険がある。	対策可	担当課(教育委員会施設課)と連携し、壊れたフェンスを修繕する →【学校・地域】交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	大谷台小学校の敷地内になる  フェンスは土砂防止が目的ではなく、不法侵入や草刈り時の落下防止が目的。危険性はそこまで高くはないため、雨の日は傍を通らない等を含めて交通安全指導の実施とした。
大谷台	5	2021	白坂を出てから学校までの坂道の歩道のまん中に電柱があり、車道側に避けて通行している。	対策可	担当課(教育委員会施設課)と連携し、グレーチングとポストコーンを設置済み →更なる対策が必要であれば、改めて検討する	点検内容がすべて対応完了	大谷台小学校の敷地内になる (市道ではない)

# 大谷台小学校



縮尺 1 : 4000



笠岡市