

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
金江	1	2021	歩道が確保されていない。	対策可	【市】 外側線の設置 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
金江	2	2021	減速せずに通過する車両が多く危険である。	対策可	【市】 路面標示(交差点マーク)の設置	点検内容がすべて対応完了	

# 金江小学校

