

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
神村	1	2021	路側帯がない。(路面標示)	対策可	【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
神村	2	2021	7:00~9:00車両通行止めになっているが、入ってくる車両もあり危険である。	対策不可	【学校・地域】 昇り旗(通学路注意等)の設置(設置の可否について、松永建設産業課に確認後) →危険走行の車両が減っていることから、対策は見送りとなった	点検内容がすべて対応完了	
神村	3	2021	横断歩道を渡る前、安全確認をする場所が狭く危険である。	対策可	【市】 外側線・ドット線の設置	点検内容がすべて対応完了	

# 神村小学校

