


学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
川口	1	2021	南北に通る道路の交通量が多く、横断しようとする児童がいても停止しない自動車が多いため、児童の横断時危険な場面がある。	対策可	<b>【警察】</b> 規制標識(一時停止)の位置変更 規制標識の増設(両面化) 横断歩道の引き直し <b>【市】</b> 路面標示(横断児童あり)の設置 横断歩道のカラー化	点検内容がすべて対応完了	

# 川口小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)

