

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
川口東	1	2021	大きな通りから入ってくる車が児童に気づかないことがある。	対策可	【市】 交差点のカラー化	点検内容がすべて対応完了	
川口東	2	2021	大きな通りから入ってくる車が児童に気づかないことがある。	対策可	【市】 交差点のカラー化	点検内容がすべて対応完了	
川口東	3	2021	道路標示が不鮮明である。	対策不可	速度規制のない道路のため、標識設置は対応不可	対策実施困難	通学路外の箇所は、一般要望として対応する(地域からの要望後)
川口東	4	2021	通学路の階段付近に草が生い茂っている。	対策可	【県】 草刈等の対応を検討する →防草対策の実施	点検内容がすべて対応完了	
川口東	5	2021	交通量が多く、横断歩道での視距が悪い。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	【県】 暫定的な対策として、外側線の引き直し済 →決定していた対策(歩道の拡幅)は、引き続き取り組んでいく

# 川口東小学校

