

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
蔵王	1	2021	宅地造成中の土地があり、大型車が多く行き来する状態が続いている。	対策可	【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
蔵王	2	2021	宅地造成中の土地があり、大型車が多く行き来する状態が続いている。	対策可	【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	

