

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
樹徳	1	2021	T字路の角の建物によって、車や自転車が見えない。	対策可	【市】 カーブミラーの設置	点検内容がすべて対応完了	
樹徳	2	2021	久松台～北吉津への抜け道・つくし保育園への送り等の車で、朝の登校時は特に交通量が多く、スピードの出ている車も見かけられて危険。	対策可	【市】 外側線の設置 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	標示内容は、地元や土木常設員と協議して決める
樹徳	3	2021	9時までは、一方通行だが、進入してくる車がたびたび見られる。	対策可	【警察】 取締りの実施 【市】 外側線の設置 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	標示内容は、地元や土木常設員と協議して決める
樹徳	4	2021	交通量が多く、スピードを出す車もある。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	(都)鷹取本庄線 【市】 <u>決定していた対策(歩道の設置)</u> <u>は、引き続き取り組んでいく</u>

樹徳小学校

