

学校名	位置 図番号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
新涯	1	2021	交通量が多い。歩道が狭い。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
新涯	2	2021	車両の抜け道になり、速い速度で走る車がある。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し(東西南北) 【市】 横断歩道のカラー化(南側) 路面標示(交差点マーク)の設置	点検内容がすべて対応完了	
新涯	3	2021	登下校時、車両の量が多く、四つ角での事故が多い。	対策可	【警察】 横断歩道(停止線)の引き直し 【市】 路面標示(横断児童あり)の設置 ゼブラマークの設置(一時停止規制の強調)	点検内容がすべて対応完了	
新涯	4	2021	交通量が非常に多い中、多くの児童が登下校を行う。	対策可	【県】 水が溜まることへの対策を検討する →一旦整理するが、梅雨時期の状況を踏まえて、 必要な対策を再度検討していく(現地調査中) →水たまり解消に向けた対策を施工中	点検内容がすべて対応完了	【警察】 歩行者信号を10秒延長済み 【県】 水たまり解消に向けた対策を施 行済。対策案は引き続き、検討。 (現地調査中)
新涯	5	2021	車両の抜け道になり、速い速度で走る車がある。	対策可	【市】 横断歩道のカラー化	点検内容がすべて対応完了	

新漕小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)

