



学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
瀬戸	1	2021	段差があるため、転落防止柵を付けてほしい。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	
瀬戸	2	2021	外側線が薄くなっているのを、引き直してほしい。	対策可	【市】 外側線の拡幅 グリーンベルトの設置 【学校・地域】 保護者(放課後児童クラブ利用者)への注意喚起	点検内容がすべて対応完了	
瀬戸	3	2021	段差があるため、転落防止柵を付けてほしい。	対策可	【市】 転落防止柵の設置	点検内容がすべて対応完了	市道ではなく里道になる
瀬戸	4	2021	大型車を含めて交通量が多く、特に事故が多い。	対策可	【市】 外側線の拡幅(東西) 転落防止柵の設置(隅切り部)	点検内容がすべて対応完了	【警察】 横断歩道の新設(2号線側)は、 交通量が少なく設置基準を満た さないため設置不可
瀬戸	5	2021	交通量が多く、児童が交差点を横断するのに危険である。	対策可	【警察】 横断歩道の新設(2号線側) 【市】 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	
瀬戸	6	2021	横断歩道の線が薄くなっているので書いてほしい。	対策可	【市】 外側線の拡幅 グリーンベルトの設置(路側帯のカラー化と併せて 実施)	点検内容がすべて対応完了	路面標示(例:横断児童あり)を 設置するかどうかは、路面状況 を踏まえて検討する また、路面の舗装補修に併せ て、横断歩道を引き直す
瀬戸	7	2021	作田表具店辺りの道路が直線になっているため、車ガス ピードを出すので児童が歩いていて危険。	対策可	【市】 路面標示(減速・児童注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	

瀬戸小学校(1)



瀬戸小学校(2)



凡 例	
●	学校からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
- - -	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 6484
100 50 0 100 200 300