

| 学校名 | 位置 図番 号 | 通学路 点検年 度 | 危険内容 | 対策可否ス テータス | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|---------------|-----------------|--|---------------|---|--------------|----|
| 高島 | 1 | 2021 | 左側の壁が高く、車の通りも比較的多い。児童が右折する時に、左側からくる車が見えにくい。カーブミラーの設置を希望する。 | 対策可 | 【市】 路面標示(児童注意)の設置 【学校・地域】 ストップマークの設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |

高島小学校



| 凡 例 | |
|-----|--------------|
| | 学校からの要望点検箇所 |
| | 小学校区の境 |
| | 通学路 |
| | 小学校 |
| | 検討路線(整備予定路線) |

