

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
中条	1	2021	藤井油圧工業前の県道。歩道が極端に狭くなっており、車が来ると危険。	対策可	【県】 外側線の引き直し 路面標示(児童通行注意)の設置	点検内容がすべて対応完了	ゾーン30は設置困難 歩道拡幅のための土地所有者との交渉は難航中

# 中条小学校

