

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
手城	1	2021	広い溝があり、歩道が狭く危険である。	対策不可	【市】 転落防止柵を設置中のため、追加対策は実施困難	対策実施困難	

手城小学校

