

学校名	位置 図番 号	通学路 点 検 年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
戸手	1	2021	団地内に歩道がある唯一の道路であるが、外側線が消えて全くない。 団地内の各交差点は見通しが悪い。	対策可	【市】 外側線の引き直し 交差点マークのカラー化	点検内容がすべて対応完了	
戸手	2	2021	坂から上がってくる交差点に横断歩道があること。見通しが悪いこと。交差点に「止まれ」の道路標示やカーブミラーを設置するとよい。	対策可	【市】 ドット線の設置	点検内容がすべて対応完了	
戸手	3	2021	芦名方面からあしな台へ左折する車が多く、横断歩道を渡る時に危険である。 センターラインが消えている。	対策可	【市】 路面標示(矢印・中央線)の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
戸手	4	2021	横断歩道の白線が消えかかっている。自動車が歩道に乗り上げることがあり、危険である。	対策可	【県】 車道分離標(ラバーポール)の設置 【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
戸手	5	2021	車の交通量も多く、信号機がないので、児童が横断するときに危険である。	対策可	【市】 路面標示(横断児童あり等)の設置	点検内容がすべて対応完了	点滅信号機の設置について、県警本部へ報告済み(設置時期未定)
戸手	6	2021	道幅が狭く、側溝もあり、児童が車と接触したり、側溝に落ちたりする危険がある。	対策可	【市】 水路への蓋掛け(地域の合意形成後)	点検内容がすべて対応完了	土木常設員を通じて、地域の意見をまとめてもらう
戸手	7	2021	交通量が多く、横断が困難である。	対策可	【市】 舗装補修の実施(横断歩道の引き直しを含む)	点検内容がすべて対応完了	
戸手	8	2021	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が非常に多く、横断が困難である。 道路に勾配があり、横断歩道があっても歩行者に気付きにくい。	対策可	【市】 路面標示(通学路等)の設置	点検内容がすべて対応完了	信号機の設置について、県警本部へ報告済み(設置時期未定)
戸手	9	2021	校舎建設・解体工事のため、大型車両が多数通行する。 道幅が狭いので、通学時、児童が車両と接触する危険性がある。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	

# 戸手小学校

