

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
鞆の浦学園	1	2021	登校時、交通量が多く、スピードを出して通過する自動車もある。「児童横断中」などの、通行する自動車への抑止となる表示が必要と感じる。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し 【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	【県】 関係部署等と調整中 必要な標示(菱形)や標識は設置されている 現在施工中のトンネルが完成すれば交通量は大幅に減少することが見込まれる 登校時の通過車両は多くが地元住民と考えられる 横断者は児童だけとは限らない →現在の横断歩道及び標示の塗替えや住民意識の啓発などで対処できないか  →決定していた対策(改築対応(バイパス整備等))は、引き続き取り組んでいく
鞆の浦学園	2	2021	福山市内や鞆中心部に向かう道のため、交通量が多い。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(暫定対策)	点検内容がすべて対応完了	【県】 バイパストンネル整備により、交通量は減少する見込み →決定していた対策(歩道の設置)は、引き続き取り組んでいく

# 鞆の浦学園

