

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
長浜	1	2021	交通量が多く、歩行時に危険である。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置 外側線の引き直し 【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	

長浜小学校

