


学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
能登原	1	2021	交通量が多く、車のスピードが出ている。	対策可	【警察】 横断歩道の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
能登原	2	2021	歩道がない。	対策可	【警察】 横断歩道の新設	点検内容がすべて対応完了	【県】 路肩の拡幅は、通学経路が変更 されているため対応不要

能登原小学校



凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	検討路線(整備予定路線)