

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
東	1	2021	313号線の出口では、抜け道に車が渋滞する。 陸橋昇降口が狭く危険である。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置(313号線の東西) 【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	
東	2	2021	登校時の車の通行量が多く、スピードも出ていることが 多く、すれ違い時は、通行人の逃げるところがない。	対策可	【市】 グリーンベルトの設置	点検内容がすべて対応完了	
東	3	2021	交差点の交通量が非常に多く危険。	対策可	【県】 歩道の設置	点検内容がすべて対応完了	

東小学校

