

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
松永	1	2021	交通量が多く、道幅が広い4差路のため。	対策可	【市】 外側線の引き直し →修繕(復旧)要望のため、他事業で実施する予定 【学校・地域】 交通安全指導の実施	点検内容がすべて対応完了	松永小・遺芳丘小の連名で、福 山西警察に信号機設置の要望 書を提出済み →交通量等が設置基準に満たな いため、信号機の設置は不可  【市】 修繕(復旧)要望のため、他事業 で実施する予定
松永	2	2021	MEGAドンキ(元ゆめタウン)南側の敷地内にある暗い道 を通過、外国籍の子供達が集合場所に行っていた。そ の道が通れなくなったので、海岸沿いを通過して交差点ま で行っている。人通りも多くなりトラックも通るので、路側 線を引いてほしい。	対策可	【市】 外側線の引き直し(海側)	点検内容がすべて対応完了	県の港湾部署と要調整
松永	3	2021	南松永郵便局の前を走る南北の道路を、通学路として 通っている。しかし、少し南に行ったところで、路側線がな くなっているため引いてほしい。	対策可	【市】 外側線の引き直し	点検内容がすべて対応完了	
松永	4	2021	モトヨシの前の歩道、ケーズデンキ付近の歩道には、街 路樹のない四角のマスがあり、かなりの段差がある。つ まづく可能性があり、とても危険である。また、災害で冠 水した場合は、避難道としてとても危険である。	対策可	【市】 植樹柵の段差解消(一部は埋設済み)	点検内容がすべて対応完了	
松永	5	2021	手すりや柵がない。また、石の橋げたが斜めになってお り、崩れる危険性がある。特に梅雨時、増水して大変不 安である。	対策不可	まずは、学校・地域で通学路を変更できるか検討す る →通学路変更に応じて、市が路面標示等を検討す る →改めて学校・地域で検討した結果、変更予定の通 学路が狭いため、通学路は変更しないこととなった	対策実施困難	

学校名	位置 図番 号	通学路点 検年度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
松永	6	2021	信号機がないため、通学路としていない。そのため、遠回りをしながら登校している。尾道への抜け道にもなり交通量が増加している。また、見通しが悪く、事故も多発している。信号機の設置を希望する。	対策可	【警察】 信号機の新設	点検内容がすべて対応完了	長和島橋北詰信号は、2022年2月に撤去済み 【市】 信号機設置後、交差点改良工事中

# 松永小学校

