


# 旭小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
旭小	1	2022	港町方面から2号線を渡るとき、歩道が狭く、自転車の往来が多く、旗振りで立っている大人が誘導しないと、渡りにくいことがある。	【学校・地域】 通学路変更の検討	検討中	
旭小	2	2022	コンビニ横の横断歩道が薄くなっている。	【警察】 横断歩道の塗替え	全て対応完了	
旭小	3	2022	歩道橋の階段下にあるオレンジ色のポールが、根元から折れて倒れている。 新しいものに取り替えて欲しい。	【県】 柵の設置 【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	
旭小	4	2022	橋の道路側に柵をしてほしい。 交通量が多いので、児童がふらついて道路側へ出ると危険。	【学校・地域】 通学路変更の検討	検討中	
旭小	5	2022	三吉方面から南下してきて、歩道橋の階段を上ろうとすると、Uターンする形になるので、後ろから来た自転車とぶつかりそうになり、危険である。	【県】 柵の設置 【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施	全て対応完了	