


旭丘小学校



凡 例

	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 4871



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
旭丘小	1	2022	車道を横断する児童が多いにも関わらず、横断歩道がない。 2021年度緊急合同点検では、通行量が少ないため、横断歩道を新設する基準を満たさないとの判断であったが、地元からの要望が多く、再度要望させていただきたい。	【警察】 横断歩道の新設 →別箇所へ横断歩道設置 【学校・地域】 他の横断歩道の要望取り下げについて、地域の合意形成まち	全て対応完了	【警察】 横断歩道要望箇所の交通量や流れ、交差点形状から設置は困難。別箇所での設置対応→当初の設置要望場所から東へ2つ目の交差点へ設置済。（2023.12末時点）
旭丘小	2	2022	直線道路を横断する箇所であるが、横断歩道がほぼ消えている。 見通しは良いが、直線でスピードを出している車もある。 会社に向かう裏道にもなっている。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
旭丘小	3	2022	緩やかだが、勾配のきついカーブの途中にある横断歩道が、ほぼ消えている。 会社に向かう裏道にもなっている。 公園を行き来する児童の動線になっているため、修復をしていただきたい。 「旭丘第一公園」前の横断歩道も消えかかっている。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	
旭丘小	4	2022	撤去された多数の街路樹（及びコンクリートの枠）が、歩行の妨げになっており、子ども達が車道へ転落する可能性も考えられる。	【市】 路面等舗装修復（歩道）	対策内容決定	予算の関係で未定だが、できるだけ早く対策する方向（優先順位を元に対応する）