











中条小学校(1)




中条小学校(2)



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境界
	通学路(小学校)
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



中条小学校(3)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容／できない理由	対策状況ステータス	備考
中条小	1	2022	通学用タクシーの待合場所への外側線が、片側しか補修されておらず、危険である。 中央線も補修されていない。	【県】 外側線の修復	全て対応完了	
中条小	2	2022	東中条木之内町内会のゴミステーションから、「池坊池」にかけての通学路に白線がなく、歩行時に危険。	【市】 外側線の引き直し 路面等舗装補修	対策内容決定	
中条小	3	2022	道路が狭いうえに、側溝に蓋（グレーチング等）がなく、児童が足を踏み外すことがあり、危険。 朝は交通量も多いので、一方通行にできたら安全。 (学校南側の南組町内会を通る通学路)	【警察】 一方通行の検討 【市】 路肩整備 【学校・地域】 地域の合意形成	対策内容決定	【警察】 要望書の提出まち
中条小	4	2022	通学路が、車両の抜け道になっている。 スピード超過の車両もあり、危険。 近所の一部の運送会社には、地域からも声かけをしているが、あまり変わりなし。(西中条藤森町内会)	【警察】 取締りの実施 【市】 路面標示（交差点マーク等）の設置	全て対応完了	【市】 標示文字（減速等）を検討する
中条小	5	2022	通学路の横から、木の枝や葉が伸びてきており危険。 勾配が急で、狭い場所に大量に生えてるため、伐採が困難。(西中条川西中町内会)	【市】 木の伐採	全て対応完了	
中条小	6	2022	子どもが農業用水路に転落したため、転落防止柵の要望が出た。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
中条小	7	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
中条小	8	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
中条小	9	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	
中条小	10	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	
中条小	11	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
中条小	12	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	

中条小	13	2022	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
中条小	14	2023	通学路の横に溝があり、児童が転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	2023年度随時点検