


# 長浜小学校



凡 例	
<span style="color: red;">●</span> <span style="color: red;">—</span>	小学校の点検・対策箇所
<span style="color: blue;">●</span> <span style="color: blue;">—</span>	中学校の点検・対策箇所
<span style="color: orange;">—</span>	小学校区の境界
<span style="color: green;">—</span>	通学路(小学校)
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	小学校
<span style="color: red;">⊗</span>	中学校
<span style="color: orange;">⋯⋯⋯</span>	検討路線(整備予定路線)

縮尺 1 : 5359  
 100 50 0 100 200

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
長浜小	1	2022	朝夕の交通量が多く、幅員も狭いため、車両と接触する危険性がある。（登校中に接触事故発生）	<p>【警察】対応完了 横断歩道の引き直し（予告マークを含む）</p> <p>【市】 横断歩道のカラー化 路面標示（児童注意）の設置（通学路ルート確認後）</p> <p>【学校・地域】対応完了 地域町内会による見守りボランティア対応</p>	一部対応完了	2023年2月17日 学校・地域を含む関係者と警察，道路管理者で，緊急点検を実施した